

**MUESTRA FOTOGRÁFICA REALIZADA POR LA A.V. DEL ENSANCHE DE VALLECAS  
EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE LAS ZONAS VERDES  
NOVIEMBRE 2.011**

**INSALUBRIDAD**



**Parcela 2.34** delimitada por la Av. de la Gavia y calles Villamayor de Santiago, Pueblanueva y Entrepeñas. Fuente sin ningún tipo de mantenimiento desde sus inicios (ninguna fuente del PAU está en funcionamiento y todas se encuentran en el mismo estado deplorable). Ejemplo de parterre lleno de defecaciones caninas (zonas verdes y viales repletas de ellas en todo el barrio) que si bien, en parte, son responsabilidad de l@s ciudadan@s, no exime la responsabilidad municipal en cuanto a su limpieza.



**Parcela 2.24.** Av. del Ensanche de Vallecas con la de la Gavia. Suciedad esparcida por doquier



**Parcela 2.93.** Av. del Ensanche de Vallecas. Zona verde paralela a la M-45. Suciedad esparcida por todas partes



**Unidad de Ejecución 2.** Dos ejemplos de vertidos de pintura, materiales de obra y basura acumulada en distintos parterres.



**Parcela 1.64** delimitada por la calle Navamures, Puerto de Porzuna y Granja de San Ildefonso

## INSEGURIDAD



**Av. del Ensanche de Vallecas con vía de servicio de la M-45.** Los arbustos situados en los pequeños parterres de los bordes de las aceras, alcanzan tal tamaño que invaden la carretera y las aceras, impidiendo la visión a vehículos y peatones. En concreto, la zona que aparece en las fotografías ha sido podada recientemente, pero su estado inmediato anterior es el que se puede ver en las imágenes.



**Cl. Embalse de Navacerrada y Cl. José Gutiérrez Maroto.** Mismo problema que en las fotos anteriores. Los arbustos invaden la carretera, con el agravante de tapar la visibilidad del paso de cebra.



**Av. de la Gavia y Calle Barranco del Novillo, 20.** Los tubos de goteo están rotos y elevados sobre el nivel del suelo. Peligro de caídas y aumento mortalidad especies vegetales. Este es sólo un ejemplo, en el PAU el 90% del riego se encuentra en estas condiciones



**Av. de la Gavia, 70.** En apenas un metro cuadrado, encontramos concentración de defecaciones caninas, trozo de hormigón y hierro sobresaliendo del suelo.



**Parcela 5.2.** Av. de las Suertes, parque en Cañada Real. Árbol impidiendo el paso de los peatones. Especialmente peligroso para discapacitados.



**Parque perimetral de la Av. del Cerro Milano.** La vegetación crece “salvaje” engullendo mobiliario urbano e incluso árboles. Alto riesgo de incendio, con el agravante de que por el subsuelo discurre un gasoducto.

## MOBILIARIO URBANO



**Parcela 4.1.** Av. del Ensanche de Vallecas. Parque paralelo a la M-45. Bancos arrancados y desplazados de lugar en distintas zonas del mismo parque.



**Parcela 2.126** (Av. de las Suertes y Peñaranda de Bracamonte. Zona verde paralela a la M-45) **y 2.24** (Av. del Ensanche de Vallecas con Av. de la Gavia). Papeleras rotas.



En este caso el mobiliario urbano no está deteriorado, pero se ha prácticamente imposible su uso.

## PAISAJES INHÓSPITOS – ESTADO ESPECIES VEGETALES



**Av. de la Gavia con Cerro Milano**



**Parcela 2.73.** Av. del Ensanche de Vallecas. Pedregal con pequeños árboles en precario.



**Av. del Cerro Milano.** Parque perimetral que rodea prácticamente todo el ensanche.



**Av. del Mayorazgo.** Una gran parte de los alcorques del barrio se encuentran en el estado que se ve en la imagen



**Parcela 4.1.** Av. del Ensanche de Vallecas. Zona verde paralela a la M-45. Banco rodeado de malas hierbas



**Parcela 4.6 y 5.2.** Estado en que queda el parque tras la lluvia. No existe ningún tipo de acera que atraviese este inmenso parque.